Ficha de Revisión del EPI:

CABOS DE ANCLAJE METÁLICOS

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: 10183 ABAJO

Identificación del EPI:

Modelo: Cable de amarre FARU AZ410 - 0,5 metros
Nº de Serie: 16311810
Año de fabricación: 2017
Fecha de compra: 2023
Fecha de Primera Utilización:2023

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	Cable fijo ubicado en viga inferior

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del estado del cable y de la funda • Controle el estado de la funda en toda su longitud (marcas, perforación, desgarro, decoloración). • Controle el estado del cable en toda su longitud: marcas, deformaciones, corrosión...	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del orificio de conexión del mosquetón • Compruebe el estado de la funda de protección (fisuras, deformaciones...). • Desplace la funda para revisar el estado del guardacabos y del cable alrededor del orificio de conexión: marcas, desgastes, fisuras, deformaciones, corrosión... • Vuelva a colocar la funda antes de poner de nuevo el producto en servicio.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión de la anilla de conexión	☐	☐	☐	☐	☒

• Compruebe el estado de la funda de protección (fisuras, deformaciones...). Desatornille el tapón para poder desplazar la funda.
• Compruebe el estado del cable y de la funda alrededor de la anilla de conexión: marcas, desgastes, fisuras, deformaciones, corrosión...
• Vuelva a colocar la funda y vuelva a atornillar el tapón antes de poner de nuevo el producto en servicio.

Comentarios(Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas

Veredicto:	Revisado por: Josue Pagán	
☒ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: Univertical	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 23/09/2026	Fecha de la próxima revisión: 22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cabcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

Ficha de Revisión del EPI:

CABOS DE ANCLAJE METÁLICOS

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: 10183 ARRIBA

Identificación del EPI:

Modelo: Cable de amarre FARU AZ410 - 0,5 metros
Nº de Serie: 16311807
Año de fabricación: 2017
Fecha de compra: 2023
Fecha de Primera Utilización:2023

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	Cable fijo estacionado viga superior

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del estado del cable y de la funda • Controle el estado de la funda en toda su longitud (marcas, perforación, desgarro, decoloración). • Controle el estado del cable en toda su longitud: marcas, deformaciones, corrosión...	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del orificio de conexión del mosquetón • Compruebe el estado de la funda de protección (fisuras, deformaciones...). • Desplace la funda para revisar el estado del guardacabos y del cable alrededor del orificio de conexión: marcas, desgastes, fisuras, deformaciones, corrosión... • Vuelva a colocar la funda antes de poner de nuevo el producto en servicio.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión de la anilla de conexión • Compruebe el estado de la funda de protección (fisuras, deformaciones...). Desatornille el tapón para poder desplazar la funda. • Compruebe el estado del cable y de la funda alrededor de la anilla de conexión: marcas, desgastes, fisuras, deformaciones, corrosión... • Vuelva a colocar la funda y vuelva a atornillar el tapón antes de poner de nuevo el producto en servicio.	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios(Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas

Veredicto:	Revisado por: Josue Pagán	
☒ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: Univertical	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 23/09/2026	Fecha de la próxima revisión: 22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 638 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; ((1ª) n/d) (2ª)20/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); Anclaje Irudek PRO01 Abajo

SISTEMA Nº; 10183 Sala Pasteur L3

1

- **Normativa asociada**

EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360
✓	☐	☐	☐	☐	☐

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ------

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☐ 1 Buen estado ☑ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ El ambiente húmedo provoca corrosión en viga portante, sistema libre de corrosión.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Material de anclaje, inoxidable.

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Los testigos amarillos de apriete coinciden con posicion de montaje.

2/

3/

4/

OBSERVACIONES;

Buen aspecto en general, la escalera de acceso con anclaje contra-puesto se queda demasiado justo para considerarse segura la fijación de la escalera.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 638 595 100

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; ((1ª) n/d) (2ª)20/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); Anclaje Irudek PRO01 Arriba

SISTEMA Nº; 10183 Sala Pasteur L3

1

- **Normativa asociada**

EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360
✓	☐	☐	☐	☐	☐

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ --------

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ El ambiente húmedo provoca corrosión en viga portante, no afecta al anclaje ni al conjunto.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Ambiente corrosivo con galvanizados

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Los testigos amarillos de apriete coinciden con posicion de montaje.

2/

3/

4/

OBSERVACIONES;

Buen estado en general

La barandilla de cierre que realiza la función de protección colectiva una vez coronado el silo, no cumple la función de bloqueo, se recomienda no soltarse del sistema en ningún momento.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635595 100

INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 23/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		99	2022				
RV-BALSS-10	EN360	APTO	NO APTO	MOTIVOS			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN SALA PASTEUR L-3 ABAJO

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

REVISADO POR:	FECHA REVISIÓN:
JOSUE PAGAN	23/09/2026

INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 23/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		144	2022				
RV-BALSS-10	EN360	**APTO**	**NO APTO**	**MOTIVOS**			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN SALA PASTEUR L-3 ARRIBA

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cakcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 635 595 100

REVISADO POR:	FECHA REVISIÓN:
JOSUE PAGAN	23/09/2026