FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; ((1º)04/2013) (2º)16/03/2023-23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); 13CON03-016634-SEKURALT

SISTEMA Nº; 10190 CÁMARA CONGELADORA

1

- **Normativa asociada**

☐	☐	☐	✓	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

10 METROS

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

1

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ✓ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ GOLPEOS CONTRA ESCALERA POR LONGITUD DE VANO, MANTIENE ÍNTEGRO EL CABLE

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -------

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ---------

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Pese a que el cable, por su sección larga entre anclajes, golpea la escalera como resultado por la acción del viento, éste, no presenta daños, no obstante se debe vigilar la circunferencia del mismo y que no
2/ presente aplastamientos.

3/ La escalera SI presenta lesiones desprovista de revestimiento de protección del acero.

4/

Corrosión de los materiales

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☑ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ EL CABLE GOLPEA CON EL AIRE CONTRA EL LARGUERO DE LA ESCALERA, EXISTEN LESIONES SOBRE EL REVESTIMIENTO DE PINTURA DE LA MISMA, AL POSTE Y ROCES AL CABLE.

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Mantiene precinto nº 016634, sólo sirve de seriado.

2/

3/

4/

OBSERVACIONES;

El sistema existente expone totalmente al trabajador a riesgo de caída dado que una vez coronada la escalera debe soltarse de la LDV para acceder a la plataforma. No existe zona segura al carecer de medidas de protección colectiva en tal ubicación.

Se recomienda instalar puerta batiente anti-retorno para garantizar un desembarco con riesgo de caída neutralizado.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cascastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

Ficha de Revisión del EPI:

CONECTORES

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: 10190 ARRIBA

Identificación del EPI:

Modelo: ISC KH 308 SEKURALT
Nº de Serie: 0126
Año de fabricación: --
Fecha de compra: --
Fecha de Primera Utilización: 04/2013

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	CONECTOR ASOCIADO A LDV EN CORONACIÓN

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☒	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del cuerpo Para comprobar correctamente el conector, debe ser desmontado de cualquier aparato que pueda esconder una parte del cuerpo: elemento de amarre, elemento de amarre absorbedor de energía con STRING, polea TRAC... • Compruebe el estado del cuerpo (marcas, desgaste, fisuras, deformación, corrosión...). • Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda o el apoyo en los anclajes (profundidad de las marcas: un desgaste de más de 1 mm de profundidad es grave, aparición de aristas cortantes...). • Compruebe el estado de la punta (marcas, desgaste, fisuras, deformación...).	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del Gatillo(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del gatillo (marcas, desgaste, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe que el orificio del Keylock esté limpio. • Compruebe el estado del remache (grietas, deformación, corrosión...). • Compruebe la abertura manual completa del gatillo. • Compruebe el cierre automático del gatillo, la eficacia del muelle de retorno y el alineamiento gatillo/punta.	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión del casquillo de bloqueo manual(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el recorrido completo del casquillo al bloquear y desbloquear. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito). Compruebe que el casquillo no gire en el vacío en su posición de parada.	☒	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del casquillo de bloqueo automático(Según el modelo de conector) • Compruebe el estado del casquillo de bloqueo (marcas, deformación, corrosión, fisuras...). • Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de bloqueo del casquillo, según el modo de abertura descrito en la ficha técnica de su conector. • Compruebe el bloqueo automático completo al soltar el gatillo y el casquillo. Si es necesario, limpie con agua y jabón y lubrique ligeramente (ej. polvo de grafito).	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios (Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas)
BUEN ESTADO, SIN ROCES NI FALTA DE ESTRUCTURA

Veredicto:	Revisado por: JOSUÉ PAGÁN OLIVA	
☒ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: UNIVERTICAL	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 23/09/2026	Fecha de la próxima revisión: 22/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cakcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100