FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 15/03/2023 – 22/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); PA05756 POSTE CON PUNTO DE ANCLAJE SUPRA TSW

SISTEMA Nº; 10192-INFERIOR- SILO DE AZUCAR -

1

- **Normativa asociada**

☑ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Poste estructural 60/60/04 contraplacado a 5 peldaños + acotrera con 1,4 metros.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Con arandela plana ala ancha y grower en todas las tuercas.

2/ Con fijatornillos químico en todas las tuercas.

3/

4/

OBSERVACIONES;

Se cambia funda blanca del bloque asociado como protección de la radiación.

Se repara la campana de protección contra la lluvia.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	22/09/2026	Fecha de la próxima revisión	21/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 22/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		022	2022				
RV-BALSS-10	EN360	**APTO**	**NO APTO**	**MOTIVOS**			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN ESCALERA SILO DE AZUCAR INFERIOR

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

REVISADO POR:	**FECHA REVISIÓN:**
JOSUE PAGAN	22/09/2026

INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 22/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		097	2022				
RV-BALSS-10	EN360	**APTO**	**NO APTO**	**MOTIVOS**			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN ESCALERA SILO DE AZUCAR SUPERIOR

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 639 595 100

REVISADO POR:	**FECHA REVISIÓN:**
JOSUE PAGAN	22/09/2026

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 15/03/2023 – 22/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); PA05718 POSTE CON PUNTO DE ANCLAJE SUPRA TSW

SISTEMA Nº; 10192-SUPERIOR- SILO DE AZUCAR -

1

- **Normativa asociada**

☑	☐	☐	☐	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

- **Estado general del cable**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

- **Estado general del casquillo**

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Poste estructural 60/60/04 contraplacado a 5 peldaños + acotrera con 1,4 metros.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ✓ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Se aplica capa de refuerzo frente a la corrosión

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Con arandela plana ala ancha y grower en todas las tuercas.

2/ Con fijatornillos químico en todas las tuercas.

3/

4/

OBSERVACIONES;

Se cambia funda blanca del bloque asociado como protección de la radiación.

Se repara la campana de protección contra la lluvia.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	22/09/2026	Fecha de la próxima revisión	21/09/2027

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Cascastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Tel: 635 595 400