INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 23/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		098	2022				
RV-BALSS-10	EN360	**APTO**	**NO APTO**	**MOTIVOS**			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:
Ubicación escalera acceso a cubierta calderas
Se cambia funda blanca del bloque asociado como protección de la radiación.
Se repara la campana de protección contra la lluvia.

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100

REVISADO POR:	FECHA REVISIÓN:
JOSUE PAGAN	23/09/2026

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 16/03/2023 – 23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); PA05724 POSTE CON PUNTO DE ANCLAJE SUPRA TSW

SISTEMA Nº; 10193 CALDERAS

1

- **Normativa asociada**

☑	☐	☐	☐	☐	☐
EN 795 A	EN 795 C	EN 795 D	EN 353	EN795 B	EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Poste estructural 60/60/04 anclado a 6 pasantes con 1 metros de coronación.

2/

3/

4/

Corrosión de los materiales

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☑ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/

2/

3/ Aplicación de capa de refuerzo del tratamiento anticorrosión zincado en puntos singulares.

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ✓ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

✓ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Con arandela plana ala ancha y grower en todas las tuercas.

2/ Con fijatornillos químico en todas las tuercas.

3/

4/

OBSERVACIONES;

Se cambia funda del bloque retráctil asociado con funda blanca interior como protección de la radiación.La existencia de protección espaldar es altamente contraproducente pudiendo producir un atrapamiento.La portilla de coronación continúa rota. Se repara la campana de protección contra la lluvia. Se cambia funda blanca del bloque asociado como protección de la radiación.

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027