INSPECCIÓN ANUAL E.P.I. APARATOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES MIRA C

CLIENTE..... Refresco Iberia Tafalla**..... FECHA RECEPCIÓN:** 23/09/2026

MODELO	NORMA	Nº E.P.I.	FECHA FABR.	E.P.I. ACEPTADO	SI	E.P.I. RECHAZADO	
		024	2022				
RV-BALSS-10	EN360	**APTO**	**NO APTO**	**MOTIVOS**			

A	**ETIQUETADO:**			
	PEGATINA SUPERIOR	SI		
	PEGATINA INFERIOR	SI		
B	**CÁRTER:**			
	CARCASA SUPERIOR R	CORRECTO		
	ASA	CORRECTO		
	CARCASA INFERIOR OV	CORRECTO		
	TORNILLOS CARCASA	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE R	CORRECTO		
	TORNILLOS EJE OV	CORRECTO		
	TORNILLOS TAPA TAMBOR	CORRECTO		
	GATILLOS	CORRECTO		
	MUELLES	CORRECTO		
C	**ENROLLADO:**			
	BLOQUEO MANUAL	CORRECTO		
	FUNCIÓN AUTOMÁTICA	CORRECTO		
	FLEJE	CORRECTO		
D	**MOSQUETÓN:**			
	CUERPO	CORRECTO		
	CIERRE	CORRECTO		
	TESTIGO	NO APLICA		
E	**CABLE:**			
	TOPE-GUÍA	CORRECTO		
	CASQUILLO AMORTIGUADOR	CORRECTO		
	MUELLE AMORTIGUADOR	CORRECTO		
F	**F. INFORMATIVO:**	CORRECTO		

OBSERVACIONES:

UBICACIÓN ESCALERA OFICINAS ZONA CARRIER

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 638 595 100

REVISADO POR:	FECHA REVISIÓN:
JOSUE PAGAN	23/09/2026

FECHA DE LA INSTALACIÓN / REVISIÓN; 21/03/2023 – 23/09/2026

Ficha de inspección V1.1218

NOMBRE/IDENTIFICADOR PERSONALIZADO (IP); PA05754 POSTE CON PUNTO DE ANCLAJE SUPRA TSW

SISTEMA Nº; 10195 ESCALERA DE OFICINAS ZONA CARRIER

1

- **Normativa asociada**

☑ EN 795 A	☐ EN 795 C	☐ EN 795 D	☐ EN 353	☐ EN795 B	☐ EN360

- **Longitud**

Comentarios;

- **Numero de vanos y longitudes**

Comentarios;

Estado general del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Estado general del casquillo

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ -----

2/

3/

4/

Terminales de engarzado

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ —

2/

3/

4/

Las bases y fijaciones

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Poste estructural 60/60/04 contraplacado a 3 peldaños + coronación con 1,45 metros.

2/ Arriostrado con tres brazos en base a lateral de ventana.

3/

4/

Corrosión de los materiales

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☑ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Aplicación de capa de refuerzo anti-corrosión en puntos singulares.

2/

3/

4/

Tensión de la línea y catenaria del cable

☐ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☑ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ ----

2/

3/

4/

3

Pasadores, tuercas, precinto y absorbedor.

☑ 1 Buen estado ☐ 2 a vigilar ☐ 3.- acción a efectuar no utilizar/desechar/sustituir ☐ 4.- no aplicable

Comentarios;

1/ Con arandela plana ala ancha y grower en todas las tuercas.

2/ Con fijatornillos químico en todas las tuercas.

3/

4/

OBSERVACIONES;

Se cambia funda blanca del bloque asociado como protección de la radiación.

Se repara la campana de protección contra la lluvia.

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 635 595 100

VEREDICTO

● Producto **apto** para ser utilizado

○ Producto **no apto** para ser utilizado

Revisado por	JOSUÉ PAGÁN OLIVA		
Empresa	UNIVERTICAL / REFRESCO IBERIA TAFALLA		
Fecha	23/09/2026	Fecha de la próxima revisión	22/09/2027