Ficha de Revisión del EPI:

ANTICAÍDAS DE CABLE

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: n/d

Identificación del EPI:

Modelo: Sekuralt Sekurcable KIT Cód.00308800002
Nº de Serie: 0313-0019-11-13c-06134-0167-abs
Año de fabricación: 2012
Fecha de compra: n/d
Fecha de Primera Utilización: 2012

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	Equipo en servicio para departamento de mantenimiento

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☐	☐	☐	☒	☐
3. Preparación • Para proceder a la revisión del anticaídas, desmonte el absorbedor de energía o cinta.	☐	☐	☐	☐	☒
4. Revisión del cuerpo • Compruebe el estado del cuerpo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...).	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión de la leva bloqueadora • Compruebe el estado de la leva bloqueadora (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la presencia de todos los remaches y su estado de desgaste. No debe tener suciedad. Si es necesario, límpiela con la ayuda de un cepillo y, si hace falta, aplique disolvente con un pincel. Evite cualquier introducción de líquido en el mecanismo. • Compruebe la función de la leva bloqueadora.	☒	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del brazo y los topes • Compruebe el estado del brazo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). • Compruebe la eficacia del muelle de retorno del brazo. • Compruebe el estado de los topes (marcas, deformación, fisuras...). • Compruebe la eficacia del muelle de retorno de cada uno de los topes.	☒	☐	☐	☐	☐
7. Revisión de la manilla • Compruebe el estado de la manilla, del eje de conexión y del tornillo (marcas, deformaciones, fisuras y corrosión). Compruebe la rotación de la manilla alrededor de su eje. • Vuelva a instalar el absorbedor de energía y cierre la manilla.	☒	☐	☐	☐	☐
8. Comprobación funcional: deslizamiento por el cable • Instale el anticaídas en un cable compatible, compruebe el correcto deslizamiento por el mismo en los dos sentidos.	☒	☐	☐	☐	☐
9. Comprobación funcional: bloqueo y desbloqueo • Instale el anticaídas y compruebe el bloqueo correcto al traccionar bruscamente hacia abajo (sentido de una caída). • Después del bloqueo, compruebe que el desbloqueo se efectúa normalmente.	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios(Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas
Equipo textil con vida útil en servicio agotada, 2012-2022. Correcto funcionamiento y estado del conector.

Veredicto:	**Revisado por:** Josue Pagán Oliva	
☐ Producto **Apto** para ser utilizado	**Empresa:** Univertical / Refresco Iberia Tafalla	
☒ Producto **No Apto** para ser utilizado	**Fecha:** 23/03/2023	**Fecha de la próxima revisión:** ----

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf.: 636 595 100