# Ficha de Revisión del EPI:

## ANTICAÍDAS DE CABLE

**Identificación del Usuario:**

**Nombre y apellidos:** Refresco Iberia Tafalla
**Dirección:** Avd. Estella, 0 TAFALLA
**Identificador:** n/d

**Identificación del EPI:**

**Modelo:** Sekuralt Sekurcable KIT Cód.00308800002
**Nº de Serie:** 0714-0008-31-14c-10497-0330-abs
**Año de fabricación:** 2014
**Fecha de compra:** n/d
**Fecha de Primera Utilización:** 2014

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

| **1. Antecedentes conocidos del producto**<br>Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante. | Equipo en servicio para departamento de mantenimiento |
|---|---|

| | B | V | R | D | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. Observaciones previas**<br>• Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.<br>• Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.<br>• Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| **3. Preparación**<br>• Para proceder a la revisión del anticaídas, desmonte el absorbedor de energía o cinta. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **4. Revisión del cuerpo**<br>• Compruebe el estado del cuerpo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **5. Revisión de la leva bloqueadora**<br>• Compruebe el estado de la leva bloqueadora (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la presencia de todos los remaches y su estado de desgaste.<br>No debe tener suciedad. Si es necesario, límpiela con la ayuda de un cepillo y, si hace falta, aplique disolvente con un pincel. Evite cualquier introducción de líquido en el mecanismo.<br>• Compruebe la función de la leva bloqueadora. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **6. Revisión del brazo y los topes**<br>• Compruebe el estado del brazo (marcas, deformación, fisuras, corrosión...). • Compruebe la eficacia del muelle de retorno del brazo.<br>• Compruebe el estado de los topes (marcas, deformación, fisuras...).<br>• Compruebe la eficacia del muelle de retorno de cada uno de los topes. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **7. Revisión de la manilla**<br>• Compruebe el estado de la manilla, del eje de conexión y del tornillo (marcas, deformaciones, fisuras y corrosión). Compruebe la rotación de la manilla alrededor de su eje.<br>• Vuelva a instalar el absorbedor de energía y cierre la manilla. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **8. Comprobación funcional: deslizamiento por el cable**<br>• Instale el anticaídas en un cable compatible, compruebe el correcto deslizamiento por el mismo en los dos sentidos. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |
| **9. Comprobación funcional: bloqueo y desbloqueo**<br>• Instale el anticaídas y compruebe el bloqueo correcto al traccionar bruscamente hacia abajo (sentido de una caída).<br>• Después del bloqueo, compruebe que el desbloqueo se efectúa normalmente. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |

| **Comentarios( Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas** |
|---|
| FIN DE VIDA ÚTIL DETERMINADA POR EL FABRICANTE |

| **Veredicto:** | **Revisado por:** Josue Pagán Oliva | |
|---|---|---|
| ☐ Producto **Apto** para ser utilizado | **Empresa:** Univertical / Refresco Iberia Tafalla | |
| ☒ Producto **No Apto** para ser utilizado | **Fecha:** 17/07/2024 | **Fecha de la próxima revisión:** -------- |

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635585 100