CERTIFICADO DE REVISION SEGÚN NORMA EN 365
(UE) 2016/425(Directiva 89/686/CEE)

FICHA DE VERIFICACIÓN EPI

CONECTOR

CLIENTE: REFRESCO IBERIA TAFALLA
MODELO: 993 BLUE KEY-LOCK ARYMA Y N° 3

CONFORME NORMA: EN362

VERIFICACIÓN HISTÓRICA					
Año de fabricación:	**2023**	**Fecha de compra:**	**01/2024**	**Fecha de primer uso:**	**01/2024**
N.º Serie	**0300**	**N.º Lote**	**---**		

La revisión del EPI será realizada siempre y cuando no se den los siguientes casos:
* Porque el equipo haya sufrido un choque importante
* Porque el equipo haya sobrepasado su vida útil

El controlador declina toda responsabilidad en caso de inexactitud en las informaciones sobre verificación histórica facilitada por el usuario.

La garantía de la reparación es de 6 meses sobre las piezas sustituidas. No se incluye otro tipo de avería, ni el uso inadecuado o manipulación del equipo por personas ajenas al servicio técnico de Irudek.

La vida útil de los elementos metálicos es ilimitada.

VERIFICACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
Estado del cuerpo (C): oxidación, deformación, desgaste, corrosión, fisuras	☒	☐	☐	☐	☐
Estado puerta o cierre y virola: oxidación, deformación, desgaste, corrosión, fisuras	☒	☐	☐	☐	☐
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
Verificación funcionamiento de la virola (rosca, ¼ vuelta o triple acción)	☒	☐	☐	☐	☐
Funcionamiento muelle de retorno de la puerta o cierre	☒	☐	☐	☐	☐

B: Bien / AV: A Vigilar / R: Reparado / M: Mal / NP: No Procede

COMENTARIOS:

CONECTOR ASOCIADO A ARYMA Y Nº3

VEREDICTO:	El producto es **APTO** y puede continuar en servicio	X	El producto es **NO APTO** y no debe continuar en servicio		
Fecha revisión:	23/09/2026	**Fecha próxima revisión:**	22/09/2027		
Verificado por:	JOSUE PAGAN OLIVA				

Firma y sello:

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 595 100