Ficha de Revisión del EPI:

ARNESES PARA TRABAJO

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: Itoiz

Identificación del EPI:

Modelo: Wind Blue 3 Sekuralt
Nº de Serie: 001
Año de fabricación: 1/2014
Fecha de compra: n/d
Fecha de Primera Utilización: 1/2014

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	Equipo de Itoiz en servicio para departamento de mantenimiento.

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☐	☐	☐	☒	☐
3. Revisión del estado de las cintas • Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche. • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. Las costuras de seguridad son identificables por ser de hilos de colores diferentes a los de la cinta.	☒	☐	☐	☐	☐
4. Revisión de los puntos de enganche • Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). • Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (cortes, desgastes, desgarro...)	☒	☐	☐	☐	☐
5. Revisión del estado de las hebillas de regulación • Compruebe el estado de las hebillas de regulación DoubleBack (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). • Compruebe el estado de las hebillas de regulación FAST (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). • Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones). • Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas.	☒	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del estado de los elementos de confort • Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (cortes, desgaste, desgarro...). • Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (cortes, desgaste, desgarro...). • Controle el estado de los elásticos de las perneras (cortes, desgaste, desgarro...). • Controle el estado de los anillos portamaterial (cortes, desgaste, desgarro...).	☒	☐	☐	☐	☐
7. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento(si hay uno) • Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector • Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente. • Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés.	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios(Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas
Equipo textil con vida útil agotada, 1/2014-1/2024.

Veredicto:	Revisado por: Josue Pagán Oliva	
☐ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: Univertical / Refresco Iberia Tafalla	
☒ Producto **No Apto** para ser utilizado	Fecha: 17/07/2024	Fecha de la próxima revisión:--------

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Carcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 638 595 100