# Ficha de Revisión del EPI:

## ARNESES PARA TRABAJO

**Identificación del Usuario:**

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: Alberto

**Identificación del EPI:**

Modelo: Wind Blue 3 Sekuralt
Nº de Serie: 030
Año de fabricación: 2013
Fecha de compra: n/d
Fecha de Primera Utilización: 2013

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

| | |
|---|---|
| **1. Antecedentes conocidos del producto**<br>Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante. | Equipo de Alberto en servicio para departamento de mantenimiento. |

| | B | V | R | D | N/A |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. Observaciones previas**<br>• Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE.<br>• Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto.<br>• Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento. | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ |
| **3. Revisión del estado de las cintas**<br>• Controle los cortes, aumento de grosor, daños y desgastes debidos a la utilización, al calor, a los productos químicos. Controle las cintas del cinturón, perneras, unión perneras/cinturón y tirantes si los hay. No olvide las zonas escondidas por las hebillas y los puntos de enganche.<br>• Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. Las costuras de seguridad son identificables por ser de hilos de colores diferentes a los de la cinta. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **4. Revisión de los puntos de enganche**<br>• Compruebe el estado de los puntos de enganche metálicos (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...).<br>• Compruebe el estado de los puntos de enganche textiles (cortes, desgastes, desgarro...) | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **5. Revisión del estado de las hebillas de regulación**<br>• Compruebe el estado de las hebillas de regulación DoubleBack (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...).<br>• Compruebe el estado de las hebillas de regulación FAST (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...).<br>• Compruebe que las cintas están pasadas correctamente (sin torsiones).<br>• Compruebe el correcto funcionamiento de las hebillas. | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **6. Revisión del estado de los elementos de confort**<br>• Compruebe el estado de los acolchados del cinturón, perneras y tirantes (cortes, desgaste, desgarro...).<br>• Controle el estado de las trabillas elásticas y/o plásticas (cortes, desgaste, desgarro...).<br>• Controle el estado de los elásticos de las perneras (cortes, desgaste, desgarro...). • Controle el estado de los anillos portamaterial (cortes, desgaste, desgarro...). | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| **7. Revisión del estado del conector torso/arnés de asiento( si hay uno)**<br>• Para revisar los conectores, consulte la ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector<br>• Si el arnés presenta un conector de unión torso/arnés de asiento, compruebe que está presente.<br>• Compruebe que el conector sea del modelo correcto y que esté correctamente conectado al arnés. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ |

| **Comentarios( Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas** |
|---|
| Equipo textil con vida útil en servicio agotada, 2013-2023. |

| **Veredicto:** | Revisado por: Josue Pagán Oliva | |
|---|---|---|
| ☐ Producto **Apto** para ser utilizado | Empresa: Univertical / Refresco Iberia Tafalla | |
| ☒ Producto **No Apto** para ser utilizado | Fecha: 23/03/2023 | Fecha de la próxima revisión: ---- |

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 635 695 100