irudek

CERTIFICADO DE REVISION SEGÚN NORMA EN 365
(UE) 2016/425 (Directiva 89/686/CEE)

FICHA DE VERIFICACIÓN EPI

ARNÉS

CLIENTE: REFRESCO IBERIA **CONFORME NORMA: EN361**
TAFALLA
MODELO: EXPERT PRO-200 7
SACA DE URKO

VERIFICACIÓN HISTÓRICA					
Año de fabricación:	**02/2023**	**Fecha de compra:**	**01/2024**	**Fecha de primer uso:**	**01/2024**
N.º Serie	**0010**	**N.º Lote**	**13785**		

La revisión del EPI será realizada siempre y cuando no se den los siguientes casos:
* Porque el equipo haya sufrido un choque importante
* Porque el equipo haya sobrepasado su vida útil

El controlador declina toda responsabilidad en caso de inexactitud en las informaciones sobre verificación histórica facilitada por el usuario.
La garantía de la reparación es de 6 meses sobre las piezas sustituidas. No se incluye otro tipo de avería, ni el uso inadecuado o manipulación del equipo por personas ajenas al servicio técnico de Irudek.
Vida útil elementos textiles (en metálicos es ilimitada):

Fecha fabricación hasta 31/12/2010	Fecha fabricación entre 01/01/2011-31/12/2015	Fecha fabricación entre 01/01/2016-31/12/2018	Fecha fabricación desde 01/01/2019
5 años desde fecha de fabricación	10 años desde fecha de fabricación	11 años 1 año de almacenamiento y 10 años de utilización	12 años 2 año de almacenamiento y 10 años de utilización

VERIFICACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
Estado etiqueta identificativa	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las cintas (cortes, perforaciones, marcas de productos químicos, pintura)	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las costuras de seguridad (hilos cortados, levantados, invisibles)	☐	☒	☐	☐	☐
Estado de las anillas de anclaje (deformación, marca, corrosión)	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las hebillas de cierre (deformación, marca, corrosión)	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las protecciones	☒	☐	☐	☐	☐
Estado placa dorsal (cortes, perforaciones)	☒	☐	☐	☐	☐
Compatibilidad y estado del conector (ver ficha conector)	☐	☐	☐	☐	☒
VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONFORT	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
Estado del acolchado posterior de la cintura, perneras, chaleco, placa dorsal, separador, porta material, pasadores)	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las costuras de sujeción	☒	☐	☐	☐	☐
Estado cinta de extensión (cosidos, cortes, perforaciones, marcas de productos químicos, pintura)	☒	☐	☐	☐	☐
Cinta para bloqueador ventral	☐	☐	☐	☐	☒
Estado cosidos de confort	☒	☐	☐	☐	☐
VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
La cinta está pasada correctamente por las hebillas de cierre	☒	☐	☐	☐	☐
Funcionamiento de los elementos de regulación	☒	☐	☐	☐	☐
Funcionamiento del muelle de retorno de las hebillas automáticas	☒	☐	☐	☐	☐
B: Bien / AV: A Vigilar / R: Reparado / M: Mal / NP: No Procede					

COMENTARIOS:

VEREDICTO:	El producto es **APTO** y puede continuar en servicio		X	El producto es **NO APTO** y no debe continuar en servicio	
Fecha revisión:	23/09/2026	**Fecha próxima revisión:**		22/09/2027	
Verificado por:	JOSUE PAGAN OLIVA				

Firma y sello:

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 638 595 100