Ficha de Revisión del EPI:

ELEMENTO DE AMARRE

Identificación del Usuario:

Nombre y apellidos: Refresco Iberia Tafalla
Dirección: Avd. Estella, 0 TAFALLA
Identificador: n/d

Identificación del EPI:

Modelo: Sekuralt 360
Nº de Serie: 1038
Año de fabricación: 10/2015
Fecha de compra: n/d
Fecha de Primera Utilización: 10/2015

B (Buen Estado) Estado a Vigilar (V) Acción a Efectuar(R) No Utilizar, Desechar (D) No aplicable (N/A)

1. Antecedentes conocidos del producto Condiciones de uso o acontecimiento excepcional durante la utilización (ejemplos: caída o detención de una caída, utilización o almacenamiento a temperaturas extremas, modificación fuera de los talleres del fabricante.	Equipo en servicio para departamento de mantenimiento.

	B	V	R	D	N/A
2. Observaciones previas • Compruebe la presencia y la legibilidad del número de serie y del marcado CE. • Compruebe que no se haya superado la vida útil del producto. • Compare con un aparato nuevo la ausencia de modificación o pérdida de un elemento.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Revisión del estado de los cabos del elemento de amarre • Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...). • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Revisión del estado de la cinta absorbedora de energía • Compruebe el estado de la funda. Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...). • Abra la funda y extraiga la cinta absorbedora de energía. • Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...). • Compruebe el estado de las costuras de seguridad (por encima/por debajo). Detecte cualquier hilo flojo, desgastado o cortado. • Compruebe si el absorbedor de energía ha sufrido un choque (compruebe la ausencia de desgarro del cosido entre las cintas).	☐	☐	☐	☐	☐
5. Revisión del punto de enganche al arnés • Según su modelo de elemento de amarre, retire el mosquetón y el STRING. • O desplace el conector para revisar las zonas escondidas. • Vigile el desgaste y los daños debidos a la utilización (cortes, zonas despeluchadas, rastros de productos químicos...)	☐	☐	☐	☐	☐
6. Revisión del punto de enganche del arnés • Para revisar los conectores, consulte ficha de revisión correspondiente a su modelo de conector.	☐	☐	☐	☐	☐
7. Revisión de los elementos de protección • Compruebe el estado de los STRING. • Vuelva a colocar los STRING en las cintas y en el punto de enganche al arnés. • Vuelva a colocar los conectores. • Compruebe el correcto montaje conector/cinta en el STRING. • Compruebe que el STRING posicione correctamente el conector.	☐	☐	☐	☐	☐

Comentarios(Detalle aquí los defectos encontrados en el producto y acciones realizadas
String de protección de conector con cuerda de plástico, dañado. A vigilar.

Veredicto:	Revisado por: Josue Pagán Oliva	
☐ Producto **Apto** para ser utilizado	Empresa: Univertical / Refresco Iberia Tafalla	
☐ Producto **No Apto** para ser utilizado	~~Fecha: 23/03/2023~~	~~Fecha de la próxima revisión: 22/03/2024~~

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf: 638 595 100