irudek

CERTIFICADO DE REVISION SEGÚN NORMA EN 365
(UE) 2016/425 (Directiva 89/686/CEE)

FICHA DE VERIFICACIÓN EPI

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

CLIENTE:REFRESCO IBERIA TAFALLA

CONFORME NORMA: EN355

MODELO: ASTUN HSS-140

VERIFICACIÓN HISTÓRICA					
Año de fabricación:	**12/2024**	**Fecha de compra:**	**---**	**Fecha de primer uso:**	**12/2025**
N.º Serie	**2982**	**N.º Lote**	**20429**		

La revisión del EPI será realizada siempre y cuando no se den los siguientes casos:
* Porque el equipo haya sufrido un choque importante
* Porque el equipo haya sobrepasado su vida útil

El controlador declina toda responsabilidad en caso de inexactitud en las informaciones sobre verificación histórica facilitada por el usuario.

La garantía de la reparación es de 6 meses sobre las piezas sustituidas. No se incluye otro tipo de avería, ni el uso inadecuado o manipulación del equipo por personas ajenas al servicio técnico de Irudek.

Vida útil elementos textiles (en metálicos es ilimitada):

Fecha fabricación hasta 31/12/2010	Fecha fabricación entre 01/01/2011-31/12/2015	Fecha fabricación entre 01/01/2016-31/12/2018	Fecha fabricación desde 01/01/2019
5 años desde fecha de fabricación	10 años desde fecha de fabricación	11 años 1 año de almacenamiento y 10 años de utilización	12 años 2 año de almacenamiento y 10 años de utilización

VERIFICACIÓN VISUAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD TEXTILES	B	AV	R	M	NP
Estado etiqueta identificativa	☒	☐	☐	☐	☐
Estado embutido: cortes, perforaciones, desgaste, productos químicos…	☒	☐	☐	☐	☐
Estado cinta: cortes, perforaciones, pintura…	☒	☐	☐	☐	☐
Estado guardacabos textiles	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de la funda: cortes, perforaciones, quemaduras, desgastes…	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las costuras de seguridad (cosido horizontal)	☒	☐	☐	☐	☐
Estado del alma: puntos duros, puntos blandos…	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de los nudos: forma, estado, protección…	☒	☐	☐	☐	☐
Estado de las protecciones plásticas	☒	☐	☐	☐	☐
Estado cinta elástica: cortes, perforaciones, pintura, elasticidad…	☐	☐	☐	☐	☒
VERIFICACIÓN VISUAL ELEMENTOS METÁLICOS	**B**	**AV**	**R**	**M**	**NP**
Estado hebillas: corrosión, deformación…	☐	☐	☐	☐	☒
Estado aparato posicionador: muelle, muelas, correcto bloqueo…	☐	☐	☐	☐	☒
Estados conectores: muelle, virolas, cierre…	☒	☐	☐	☐	☐

B: Bien / AV: A Vigilar / R: Reparado / M: Mal / NP: No Procede

COMENTARIOS:

VEREDICTO:	El producto es **APTO** y puede continuar en servicio		**X**	El producto es **NO APTO** y no debe continuar en servicio	
Fecha revisión:	23/09/2026		**Fecha próxima revisión:**	22/09/2027	
Verificado por:	JOSUE PAGAN OLIVA				

Firma y sello:

UNIVERTICAL COM S.L.U.
B-99013864
C/ Calcastillo, 1
31500 TUDELA (Navarra)
Telf. 639 595 100